

附件4

关于蓬江区杜阮镇“5·13”车辆伤害一般伤亡事故防范和整改措施落实情况的评估报告

2021年5月13日下午,位于江门市蓬江区杜阮镇井绵二路1号的江门市甜的电器有限公司发生一起车辆伤害生产安全事故,造成一名现场作业人员死亡,直接经济损失1364858.4元。事故发生后,我区迅速成立事故调查组依法有序开展事故调查工作,形成《蓬江区杜阮镇“5·13”车辆伤害一般伤亡事故调查报告》,按有关规定提交区政府批复同意后,及时公开事故调查报告,接受社会监督。各级、各有关单位按照区政府批复要求,依照有关法律、法规规定的权限和程序,分别落实对相关责任单位和责任人员的失责情况追究,以及针对事故原因及暴露的突出问题,总结汲取事故教训,举一反三,认真落实事故调查报告提出的事故防范措施建议,有效防范同类事故发生。

一、评估工作过程

2022年9月20日,区安委办牵区应急管理、市场监管、公安、人社、总工会等相关部门并邀请技术专家组成事故评估组。事故评估组按照“四不放过”和“系统评估”的原则,依据区政府批复的《蓬江区杜阮镇“5·13”车辆伤害一般伤亡事故调查报告》,通过资料审查、座谈问询、查阅文件、现场核查,

对责任追究及事故防范措施落实情况逐项开展了检查评估。

二、事故防范和整改措施落实情况

江门市甜的电器有限公司深刻吸取事故教训，通过开展员工安全生产培训、完善安全生产管理制度、事故隐患排查治理制度、制定场车操作规程、加强叉车使用安全管控等一系列措施，履行安全生产主体责任，严格按照《生产经营单位安全培训规定》对从业人员进行安全生产教育和培训，组织全员学习新的《安全生产法》和《特种设备安全法》等相关法规，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，切实提高每名员工的安全意识，认真落实事故隐患问题整改。

杜阮镇人民政府深刻吸取事故教训，召开全镇安全生产工作会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，吸取事故教训，坚决防范各类突发事件发生；压紧压实责任，切实增强抓好特殊时期安全防范工作；迅速开展特种行业安全隐患排查整治行动，要求企业严格落实特种作业人员持证上岗并完善相关特种设备的安全管理制度。强化安全生产宣传、压实企业主体责任。结合重点行业企业安全培训工作，加强各级人员对新《安全生产法》、《刑法修正案（十一）》的理解和掌握，在全镇范围内掀起学习热潮。持续压实压紧安全生产主体责任，切实有效推进安全防范各项工作，防止类似事故发生。

区市场监督管理局举一反三，认真履行监管职责。通过党

组会议、安全生产工作会议和特种设备安全形势季度分析会议，推动贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和有关指示批示精神，深刻吸取两起车辆伤害一般伤亡事故教训，研究部署叉车安全整治工作，明确工作任务、压实监管责任。严格落实《关于深刻吸取“1·24”车辆事故教训进一步加强岁末年初特种设备安全工作的通知》《关于印发江门市蓬江区市场监督管理2022年打击叉车违法行为执法行动方案的通知》的工作要求，持续推进叉车安全隐患排查治理。坚持长效治理，主动向区政法委申请，将叉车安全风险排查纳入蓬江区社会治理网格化事项，发挥属地网格管理和“侦察兵”作用，促进属地监管所对发现的叉车隐患和问题及时进行治疗，从而深入推进叉车安全隐患整治。

三、评估意见

我区坚持问题导向，以更大决心、更实措施抓好当前的安全防范工作，尽最大努力遏减各类事故，坚决守住不发生较大以上事故底线。狠抓各重点行业领域事故防控工作，盯紧看牢重点地区、重点企业、重点场所、关键环节安全风险隐患，深入开展排查治理，把问题找出来，把隐患找出来，把风险找出来，全面落实“一图两清单”，做到底数清、情况明。坚持分类施策、精准管控，对发现的小风险小隐患及时整改。对可能引发高风险的重大隐患，严密盯防、扭住不放，采取有力措施攻坚克难；对整改无望或者风险难以降低的，要及时关闭取缔，

严防安全事故发生，真正把安全生产事故率降下来。通过评估，已按照事故调查报告提出的各项处理建议和防范整改措施落实到位，各项事故防范举措持续有效推进。